




Restauratie “Varken De Beestenborg”

In opdracht van de Gemeente Groningen is het varken van Kinderboerderij De Beestenborg in Ulgersmaborg gerestaureerd bij Ateliers MTW. Niet alleen de verflagen bladderden erg af maar ook het rechteroor was afgebroken en verdwenen. Het varken is gemaakt van polyesterhars. Voor de restauratie zijn eerst alle oude verflagen voorzichtig weggehaald met afbijt. Onder deze dikke lagen afbladderende verf bleek een mooie vacht schuil te gaan. Na deze schoonmaakklus is een mooi rechteroor aanboetseerd met boetseerwas. Hierop is een siliconenmal gemaakt waarin vervolgens een afgietsel van polyurethaan is gemaakt. Dit is aan het varken gezet. Met behulp van vier basiskleuren twee-componenten polyesterverf is het varken in een aantal dunne lagen weer helemaal beschilderd. Doordat er in dunne lagen gewerkt is, is de vacht nu wel helemaal zichtbaar gebleven.

1. binnenkomst bij Ateliers MTW



2. schoonmaken en nieuw oor aanboetseren



3. het nieuwe oor is er aan gezet



4. helemaal opnieuw beschilderen



5. terugplaatsen bij Kinderboerderij De Beestenborg en weer in gebruik genomen

